

Riešenia na odstránenie primŕzania potravín v skladačkách na voštinové podložky

K. BRICHTA, F. HORVÁTH

Pri zmrazovaní potravinárskych produktov v kontejneroch (mäso, maslo, špenát, pretlaky, hrášok, fazuľka atď.) sa stávalo, že produkty s väčším obsahom vody, (najmä špenát), rozmočili skladačky natol'ko, že počas zmrazovania primrzli na voštinovú podložku tak, že pri ich presúvaní vyprázdnovacím zariadením z voštinovej podložky dolu nastalo poškodenie obalov. Taktiež pri umývaní voštinových podložiek sa stávalo, že tieto dobre neosušené alebo znova orosené od vlhkého prostredia sa dostali na baliaci stroj, a tak sa stalo, že aj potraviny s menším obsahom vody primrzli pri zmrazovaní na voštinovú podložku.

Na základe skúseností získaných pri priebehu pokusov a ich zhodnotení i zo strany Mraziarní OP Praha vyslovila sa požiadavka, aby sa vyriešilo primŕzanie výrobkov na voštinové podložky, kde napriek skutočnosti, že kontejnery podľa skúšok vyzhoveli, nemohli by sa realizovať bez vyriešenia otázky primŕzania.

Vychádzajúc z týchto skutočností, bola riešená otázka primŕzania najskôr chemickým a potom mechanickým spôsobom. V priebehu pokusov, ktoré sa uskutočňovali na základnom materiáli voštín 42 4005.2 podľa ČSN 42 7306, hrúbky 2,5 mm, sledovala sa percentuálne plocha primrznutá k ploche celkovej, čo je vyjadrené v nasledujúcich tabuľkách, včítane pokusov realizovaných pri rôznych povrchových úpravách samotného kovu, ako fosfátovanie, eloxovanie atď. Ďalej boli odskúšané nátery a nánosy rôznych umelých hmôt na báze PVC, silikónové laky, silikónový olej atď.

Okrem týchto pokusov nadviazala sa korešpondencia s firmou Wülfing v NSR, ktorá nám priamo zaslala pokusné vzorky s dvoma druhmi mrazuvzdorných náterov, používaných tiež v chladničkách a mrazničkách, ďalej firmou Coswig (okres Drážďany) v NDR — VEB Lack-fabrik, ktorá zaslala Klarlack typ 870 000, ktorý používajú pre podobné účely.

Z našich domácich závodov sme mali v tomto smere nadviazanú spoluprácu so závodmi:


Slovnaft Bratislava — námos práškového PVC za tepla na hliníkovú dosku (pokus č. 13).

Synthézie, n. p., závod Kolín — silikónový lak typu Lukosil 200.


Výskumný ústav káblor a izolantov, Bratislava — silikónový olej (dodávateľ Kozmetika, n. p., Bratislava).

Plastimat, n. p., Liberec 6 — závod Plzeň-Černice — teflonová disperzia.
 Meopta, n. p., Bratislava — povrchové úpravy: fosfátovanie, eloxovanie, chrómovanie, vysokoleštený Al a materiál AKV nehrdzavejúca oceľ.
 Slovenské automobilové závody Trnava — perforovaný plech.
 Z pokusov, ktoré boli uskutočnené, dá sa konštatovať nasledovné:
 a) chemické úpravy povrchu okrem silikónového oleja (resp. glycerínu) nesplnili očakávanie. Napriek docielenému hladkému, homogénnemu a hydrofóbnemu po-

ZMRZOVACÍ PRODUKT
NA VOŠTINOVEJ PODLOŽKE



VOŠTINOVÁ PODLOŽKA



4-Z-0172

vŕchu sa týmto spôsobom primŕzanie neznížilo na takú hranicu, aby bolo možné uvažovať s hladkým a bezporuchovým priebehom mechanizovanej manipulácie pomocou hydraulických mechanizmov.

Silikónový olej sa sice osvedčil ako prostriedok na vytvorenie olejového filmu na voštine, so 100 % odolnosťou proti primŕzaniu, avšak nevyhovuje pre vysokú cenu a znečisťovanie obalov olejovým povlakom. Taktiež nános silikónového oleja, resp. vytvorenie rovnometerného filmu na voštinách je prácone a časovo náročné. Z uvedených dôvodov sme upustili od riešenia primŕzania pomocou silikónového oleja a taktiež od použitia iných chemických prípravkov.

Ďalšie riešenie sme zamerali na odstránenie primŕzania obalov mechanickým spôsobom, resp. galvanickými úpravami povrchu, ktoré však, ako ukázali pokusy, nevyhovovali v takej miere, ako bolo požadované.

Úspešným riešením bolo použitie pletiva namiesto hornej dosky voštiny, resp. perforovaného plechu, ktoré ako pri pokusoch laboratórnych tak i prevádzkových, uskutočnených pri balení jesenného špenátu v Mochove, plne vyhoveli a priniesli so sebou ďalšie výhody, konkrétnie odlahčenie samotnej voštiny o 20 %. Na výkresi č. 4-Z-0172, je znázornená nová voština a porovnanie s pôvodnou, kde z nasledovných dôvodov neprihádza k primŕzaniu:

- a) minimálna styková plocha obalov s povrhom preložky,
- b) prípadne čiastočne vytečený obsah z obalu sa neroztečie medzi ostatné obaly a pod ne, ale pretečie priamo na dno voštiny, kde nie je na závadu.

Napriek tomu, že styková plocha obalu s voštinou sa zmenšila, neprišlo k žiadному predĺženiu zmrazovacích časov, čo vyplýva zo skutočnosti, že laminárne prúdenie v hornej časti voštín zmenou povrchu prešlo na turbulentné, čo sa pri pokusoch potvrdilo. Skúšobná voština z dierovaného plechu vyhovela požiadavkám pri pokusoch a môže sa jednoznačne zaviesť do výroby pre kontejnery na zmrazovanie ovocia a zeleniny v spotrebiteľských obaloch.

Výsledky pokusov boli spracované v tabuľkach, ktoré nasledujú:

Pokus číslo	Základný materiál	Povrch základného materiálu	Nanášaný materiál	Technológia nanášania	Docielený povrch	Docielený klad. výsl. v %	Počet výk maných pokusov
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Al plech 42 4005.2 hrúbka 2,5	matný	Resolpan	štetcom, vypalo- vaný pri 150 °C	matný, homo- génny, tvrdý, elastický	55	3
2	ponorením, vypa- lovaný pri 200 °C	mierny lesklý homogénny, tvrdý, elast.	60	3
3	..	lesklý	..	2 × ponorením, vypaľovaný pri 300 °C	lesklý, homo- génny, tvrdý, elastický	60	3
4	..	lesklý	Lukosil 200	štetcom, vypa- lovaný pri 250 – 300 °C	lesklý, homo- génny, tvrdý, (mierny) elastický	65	4
5	..	PE fólia nalepená na Al plech	nalepená Al fólia	nalepenie pomocou bežných lepidiel	hladký, hydrofóbny	50	3 × 2 s rôz- nymi lep.
6	..	polypropylén nalepený na hli- níkový plech	nalepený polypropylén	..	hladký, hydrofóbny	40	..
7	..	olejový film	silikónový olej	štetcom	mastný, súvislý, film, hydrofóbny	100	18
8	..	olejový film	etylksilikónový olej	štetcom	málo mastný, hydrofóbny	40	6
9	..	PVC nalepený na Al plech	PVC tapeta samolepiaca	samolepivé	..	35	4
10	..	fosfátový		fosfátovanie	matný	30	3
11	..	eloxovaný		eloxovanie	..	30	3

Pokus číslo	Základný materiál	Povrch základného materiálu	Nanášaný materiál	Technológia nanášania	Docielený povrch	Docielený klad. výsl. v %	Počet vykonalých pokusov
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**	vysoko leštený	PVC japonský, prásik.	leštenie vypaľovanie v peci u n. p. Slovnaft, Bratislava	zrkadlový	45	4
13	**	PVC japonský, prásik.	teflonová disperzia	obdobne ako u PE	40	3	
14	**	teflonová disperzia	teflonová disperzia	drsný	10	2	
15	**	upravený pre nalepenie fólie z teflonu	nalepená fólia	lepenie nevyhovuje	teflonová fólia	100	3
16	**	vzorky z NSR fy Wilfing	farba 20241 21886	striekaním	email-zrkadlový povrch elastický	50	3
17	**	vzorky z NSR fy Wilfing	farba 50052 a 23975	striekanie a vypaľovanie v peci	email-zrkadlový povrch elastický	60	3
18	**	upravený pre náter laku z NDR	Klarlack 870000 z VEB Coswig NDR	štítením	hladký, lesklý, homogénny	60	4
19	pochrómovaný plech a AKV-mreža	pochrómovaný netez.			vysoký lesk	55	5
20	pletivo, oká 5×5 mm	dierovaný			sito	100	4
21	perfórovaný plech — upravená vložitová podložka	dierovaný plech otvory $\varnothing 25$ mm			dierovaný	95	3

Poznámky: Materiály použité pri pokusoch 1 až 6, 9 až 19 nevyhovujú. Materiál pri pokuse 7 nevyhovuje pre vysokú cenu a zaolejovanie obalov. Materiál pri pokuse 8 nevyhovuje (výhoda je len v nízkej cene). Materiál pri pokuse 20 nevyhovuje z konštrukčného hľadiska. Materiál pri pokuse 21 vyhovuje, primárne nastavu len na neperforovanom okraji vŕstiny.

Súhrn

V článku popisujeme súhrn opatrení, ktoré sme použili na odstránenie primízania potravinárskych výrobkov k voštinovým podložkám v kontajneroch.

Navrhnutá voštinová podložka, ktorá má vrchnú dosku dierovanú, prináša konštrukčne, ako aj ekonomicky najvhodnejšie riešenie. Takáto úprava zamedzí primízaniu aj v prípade veľmi zlých obalov. Pri poškodení obalov, z ktorých unikli potraviny, treba voštinové podložky dôkladne umývať.

Способ устранения примораживания продовольствий при хранении на вощинных подкладках

Резюме

В статье описывается комплекс мероприятий на устранение примораживания продовольствий к вощинным подкладкам в контейнерах.

Предлагаемая вощинная подкладка с перфорированной верхней доской представляет самое подходящее решение с точки зрения конструкции и эффективности. Такая подкладка препятствует примораживанию даже если упаковка очень плохая. Если применяются упаковки, из которых вытекли продукты, необходимо вощинные подкладки тщательно умыть.

Solution for removal of freezing of foods in folding boxes for honeycombed bases

Summary

In the paper we are describing summary of precautions, we have used for elimination of freezing of food products to the honeycombed bases in containers.

Proposed honeycombed base which has a holed upper plate, is bringing constructionally as well as economically the most convenient solution. Such a treatment prevents freezing even in case of very bad packaging. When using packaging from which foods are leaking, it is important, the honeycombed bases to be thoroughly washed.